# Details of Proposed Farm Houses with RR Nos

| Sl No. | Circle | Division | Sub Division | Name of the Substation(MUSS) | Feeder Name | No. of Farm Houses Existing (LT1 & LT2) | RR Nos. of Farm House consumers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolar | CB Pura | Gowribidanur | Thondebhavi_66 | F02-Alipura | 40 | KJAL2921,BLKUAL43440,AL43470,BLKUAL43441,BLKUAL43446,AL43322,BLKUAL43428,BLKUAL43931,BLKUAL43929,BLKUAL43928,BLKUAL42591,AL43469,AL43503,BLKUAL43425,AL41632,BLKUAL43431,BLKUAL43444,BLKUAL43438,BLKUAL43434,BLKUAL43443,AL43473,BLKUAL43349,BLKUAL43429,AL43321,AL43312,BLKUAL43437,BLKUAL43435,BLKUAL43427,BLKUAL43436,BLKUAL43424,BLKUAL43422,BLKUAL43927,BLKUAL43930,DDUGJYAL35059,DDUGJYAL35058,AL43307,AL43318,BLKUAL42838,BLKUAL42839,AL43474 |
| 2 | Kolar | CB Pura | Gowribidanur | Thondebhavi_66 | F06-Thondebhavi Local | 45 | TBL41363,TBL41362,BLKUTBL43465,BLKUTBL43464,BLKUTBL43463,TBL41356,TBL43782,TBCL47,TBCL45,TBL41594,TBCL46,TBL43478,TBL41360,TBJL209,TBJL229,TKJL555,TBJL310,TKJL625,TBJL820,TBJL212,TKJL630,TBJL57,TBJL185,TBJL258,TKJL622,TBJL56,TBJL194TKJL580,TBJL259,TKJL579,TBJL226,TKJL617,TBJL187,TBJL179,TBJL205,TKJL583,TBJL51,TBJL439,TKJL584,TBJL230,TBJL233,TBJL213,TKJL852,TBJL402,TKJL626 |
| 3 | Kolar | CB Pura | Gowribidanur | Thondebhavi_66 | F10-Tharidal | 55 | BJMPL24,KJAL1810,KJAL3895,KJAL2846,KJAL2106,KJAL2841,BJAL3350,KJAL2348,KJAL2341,KJAL2024,KJAL3956,KJAL2029,KJAL2093,BJCHBL40,KJAL2843,BJDML38,BJSSHL59,BJSSHL44,BJNKL28,BJAL1340,KJAL2873,KJAL2546,BJSSHL57,BJSSHL81,BJSSHL83,KJAL2200,KJAL1809,KJAL2028,KJAL2090,BJSSHL45,BJSSHL56,BJNKL29,KJAL2100,KJAL1063,KJAL1081,BJBAL10,BJNKL17,KJAL2549,KJAL2863,KJAL2023,KJAL2595,KJAL2543,KJAL2027,KJAL1791,BJNKL30,BJSSHL43,BJNKL13,KJAL2237,KJAL1079,KJAL2347,KJAL2596,KJAL2860,KJAL2238,KJAL2715,AL41208 |